

ÍNDICE

1.	SAN JUAN EVANGELISTA DE SANTIANES DE PRAVIA. LA OBRA DEL REY SILO, UNA IGLESIA CONSTRUIDA Y DECORADA HACIA EL AÑO 900	11
	Luis Caballero Zoreda	
	José Ignacio Murillo Fragero (planimetría)	
	EQUIPO	11
	I. DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA E HISTORIOGRAFÍA TRADICIONAL	11
	<i>Fuentes e inscripciones</i>	12
	<i>Historiografía</i>	13
	II. SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA DE LA IGLESIA	19
	<i>Etapa I. Iglesia originaria</i>	19
	<i>Etapa II. Reformas medievales</i>	26
	<i>Etapa III. La reforma del segundo tercio del s. xvii (1637-1666)</i>	29
	<i>Etapa IV. Reformas intermedias entre el s. xvii y el xix</i>	34
	<i>Etapa V. La reforma del s. xix</i>	34
	<i>Etapa VI. La «restauración» de 1975/1980. José Menéndez-Pidal y Álvarez</i>	36
	III. CATÁLOGO DE PIEZAS	43
	1. <i>Arcos, basas y capiteles</i>	43
	2. <i>Ventanas</i>	44
	3. <i>El altar</i>	45
	4. <i>Canceles</i>	47
	5. <i>Púlpito</i>	50
	6. <i>La placa del castillo</i>	50
	7. <i>Candelero</i>	50
	IV. CONCLUSIONES SOBRE LA IGLESIA ORIGINARIA	50
	<i>Bibliografía</i>	60
	Apéndice. Listado de Unidades y Actividades Estratigráficas	64
	Figuras fuera de texto	71
2.	SANTO ADRIANO DE TUÑÓN Y SU ENTRAMADO DE MADERA	91
	Luis Caballero Zoreda	
	Rafael Martín Talaverano (planimetría)	
	EQUIPO	91
	I. HISTORIOGRAFÍA	91
	<i>Historiografía y estudios sobre Santo Adriano</i>	91
	<i>Planimetría contemporánea</i>	96
	<i>Historia de Santo Adriano y sus reformas más importantes</i>	100
	II. LECTURA ESTRATIGRÁFICA	102
	<i>Etapa I. Edificio originario</i>	102
	– Los ábsides	102
	– Una unidad de medida grabada en la pared	103
	– Altares, canceles y pavimento. Problemas de originalidad	104

– El tablero de cancel de Tuñón y su relación con otros talleres decorativos	105
– La cámara supraabsidal y los espacios bajocubierta laterales	108
– Arquerías del aula	110
– Los muros perimetrales del aula y la habitación meridional	110
– ¿Un vestíbulo originario?	111
– Aparejo	112
– Entramados de madera	113
– Conclusiones	118
<i>Etapa II. Ruina</i>	119
– Otras ruinas	120
<i>Etapa III. Reforma románica</i>	120
<i>Etapa IV. Obras pleno y bajomedievales</i>	122
<i>Etapa V. Obras de época moderna e inicios de contemporánea</i>	123
– Va. Fase siglo XVIII	123
– Vb. Fase inicios del siglo XIX	123
– Vc. Fase siglo XIX	125
<i>Etapa VI. Restauraciones contemporáneas</i>	126
– VIa. Luis Menéndez Pidal y Álvarez (1946/1954)	126
– VIb. Año 1980	127
III. A MODO DE CONCLUSIONES	127
Bibliografía	128
Apéndice. Listado de Actividades y Unidades Estratigráficas	131
Figuras fuera de texto	138
3. DATACIÓN DE MADERA ESTRUCTURAL EN LA IGLESIA DE SANTO ADRIANO DE TUÑÓN (ASTURIAS)	155
Eduardo Rodríguez Trobajo.	
1. Introducción	155
2. El material	155
2.1. Identificación, uso, procedencia	155
2.2. Uso constructivo	156
2.2.1. Elementos lígneos de refuerzo	156
2.2.2. Dinteles de madera	159
2.2.3. Armadura de cubierta	160
3. Cronología	167
3.1. Estudio dendrocronológico	167
3.2. Análisis Carbono-14	170
4. Interpretación arqueológica	173
5. Conclusiones	175
Referencias	176
4. DATACIÓN DE DOS PUNTALES DE MADERA EN LA IGLESIA DE SAN MIGUEL DE LILLO (ASTURIAS)	179
Eduardo Rodríguez Trobajo.	
Análisis dendrocronológico	180
Datación carbono-14	181
Significado cronológico del material	183
Referencias	184
ÍNDICE DE FIGURAS Y LÁMINAS	185
Láminas (planos color)	189