

## ÍNDICE

Perfil académico de los autores .....	9
1. Introducción .....	11
2. Vivienda social en Madrid.....	13
2.1. La producción de vivienda en la periferia de Madrid (1939-1979) .....	13
2.1.1. Los años cuarenta. La posguerra, la autarquía económica y el problema urbano.....	14
2.1.2. Los años cincuenta, el problema elemental: la vivienda .....	16
2.1.3. Los años sesenta, los tecnócratas y el inicio de la especulación inmobiliaria.....	20
2.1.4. La crisis de los años setenta y el final del franquismo .....	22
2.2. El contexto normativo en las prestaciones térmicas .....	23
2.3. Conclusiones parciales .....	25
3. Indicadores urbanos relacionados con la ineficiencia energética de la edificación residencial .....	27
3.1. Indicadores socioeconómicos asociados a la población .....	27
3.1.1. Distribución de la renta en el municipio de Madrid.....	28
3.1.2. La edad de la población.....	28
3.1.3. Vulnerabilidad urbana .....	30
3.2. Indicadores asociados a las viviendas .....	31
3.2.1. Viviendas por periodo de construcción.....	32
3.2.2. Las instalaciones térmicas en las viviendas de Madrid: calefacción, refrigeración y ACS.....	34
3.2.3. Áreas de vivienda social construidas durante el periodo de estudio.....	36
3.2.4. La vivienda vacía .....	36
3.3. Los edificios destinados a uso residencial .....	38
3.3.1. Edificios construidos durante el periodo de 1940 a 1980 .....	38
3.3.2. Estado de la edificación .....	39
3.3.3. Accesibilidad en la edificación residencial.....	40
3.3.4. Áreas de promoción de la rehabilitación .....	41
3.4. Conclusiones parciales .....	42
4. Selección de la muestra.....	45
4.1. Criterios para la catalogación .....	45
4.1.1. Criterio de inclusión en el periodo 1939-1979 .....	46
4.1.2. Criterios para la catalogación de conjuntos homogéneos .....	46
4.1.3. Criterio de identificación de vivienda social .....	47
4.1.4. Criterio morfológico .....	47
4.2. Fuentes documentales .....	48
4.3. Toma de datos <i>in situ</i> .....	49
4.4. Listado de promociones .....	51

5.	Análisis de la muestra .....	57
5.1.	Distribución geográfica .....	57
5.2.	Tipología edificatoria .....	57
5.3.	Intervenciones en los conjuntos .....	59
5.4.	Año de construcción y tamaño de las promociones .....	59
5.5.	Tipo de cerramiento .....	59
5.5.1.	Tipo de muro .....	61
5.5.2.	Tipo de cubierta.....	65
5.5.3.	Tipo de hueco .....	65
5.6.	Comportamiento térmico. La fachada en la reducción de la demanda energética.....	68
5.6.1.	Transmitancia del cerramiento opaco. Cálculo teórico.....	68
5.6.2.	Inercia térmica. Simulación del desfase y amortiguación de la onda térmica.....	70
5.6.3.	Riesgo de condensaciones. Cálculo teórico.....	71
5.7.	Intervenciones detectadas sobre la fachada original .....	72
5.7.1.	Intervención en muros .....	73
5.7.2.	Intervención en huecos .....	73
5.8.	Conclusiones parciales .....	74
6.	Conclusiones.....	75
7.	Consideraciones finales.....	77
7.1.	Aspectos constructivos .....	77
7.2.	La situación de los hogares .....	79
7.3.	Sobre la gestión .....	80
	Agradecimientos.....	83
	Referencias .....	85
	Listado de figuras .....	89
	Listado de tablas.....	91
	Anexos .....	93
A.1.	Tabla de las promociones analizadas.....	94
A.2.	Plano de ubicación de la muestra .....	96
A.3.	Fichas .....	97
A.4.	Leyendas de las fichas .....	122